Příloha č. 1 výzvy

Počet stran: 02

Příloha zahrnuje 45 vchodů bytových domů, některé objekty mají více vchodů v rámci jednoho stavebního celku. Pro každý vchod je požadováno samostatné zpracování PENB včetně posouzení obálky budovy a technických systémů. Uchazeč provede místní šetření a ověření skutečného stavu všech objektů.

Seznam dotčených budov

1. Charbulova 214/38
2. Charbulova 175/16
3. Krausova 1056/1
4. Krausova 1055/2
5. Krausova 1054/3
6. Krausova 1053/4
7. Krausova 1052/5
8. Krausova 1051/6
9. Krausova 1050/7
10. Krausova 1049/8
11. Krausova 1048/9
12. Krausova 1047/10
13. Krausova 1046/11
14. Krausova 1045/12
15. Olomoucká 432/144
16. Olomoucká 1025/146
17. Olomoucká 1026/148
18. Olomoucká 1027/150
19. Olomoucká 1028/152
20. Olomoucká 1029/154
21. Olomoucká 1030/156
22. Cornovova 970/4
23. Cornovova 1007/49
24. Blatouchova 1103/7
25. Húskova 1008/27
26. Kneslova 85/4
27. Kneslova 86/6
28. Kneslova 124/8
29. Kneslova 125/10
30. Kneslova 171/12
31. Kneslova 310/14
32. Kneslova 14/16

33. Kneslova 28/18
34. Kneslova 46/20
35. Pahrbek 1228/13
36. Přední 1102/7
37. Řehořova 905/18
38. Štolcova 917/36
39. Turgeněvova 1031/2
40. Turgeněvova 1032/2a
41. Turgeněvova 1033/2b
42. Turgeněvova 1034/2c
43. Turgeněvova 1035/2d
44. Turgeněvova 1036/4
45. Turgeněvova 1037/6